

Приложение 1.

Изменения программного обеспечения объектовых станций «Стрелец-Мониторинг»

Версия	Дата внедрения	Изменения	Необходимость обновления
3.0 и ниже	-		Требуется обновить до 5.11
4.0	Август 2014	В версии 4.0 внесены изменения в обмен пакетами в радиосистеме в целях совершенствования технических характеристик КТСО «Радиоволна», в частности: 1. Расширен формат сообщения; 2. Добавлено подтверждение доставки сообщения; 3. Введена возможность адресного оповещения;	Требуется обновить до 5.11
4.12	Октябрь 2014	Усовершенствован алгоритм подключения дочерних объектовых станций	Требуется обновить до 5.11 при числе объектовых станций более 500 и развёрнутом комплексе «Радиоволна»
5.0	Декабрь 2015	Добавлены сервисные команды для управления устройствами оповещения в целях упрощения эксплуатации системы; Добавлены команды управления Интегрированной системой безопасности «Стрелец-Интеграл».	Требуется обновить до 5.11 при числе объектовых станций более 500
5.11	Сентябрь 2017	Модифицирован алгоритм подключения к родительской объектовой станции в целях оптимизации работы радиосистем с числом объектовых станций более 500.	Требуется обновить до 6.0 при числе объектовых станций более 500
6.0	Февраль 2019	Проведена модернизация алгоритма поиска маршрута связи с пультовой станцией в целях оптимизации работы радиосистем с числом объектовых станций более 500. Период запросов поиска маршрута связи с пультовой станцией связан с периодом передачи контрольных сигналов.	Актуальная версия прошивки